

Moguća pojava zamućenja vode u vodoopskrbnom sustavu otoka Lastova zbog naglog povećanja brzine strujanja vode i promjene smjera prilikom otvaranja hidranata za potrebe punjenja vatrogasnih cisterni.

Prilikom vatrogasnih aktivnosti i naglog otvaranja hidranata dolazi do pada tlaka i naglog kretanja vode, hidrauličkog udara u vodoopskrbnom sustavu. To podiže prirodne, bezopasni talog koji se inače taloži na stijenkama cjevovoda tijekom redovite i mirnije potrošnje.

Voda se redovito klorira, te nije štetna za zdravlje.

Obzirom na dosadašnju praksu i iskustvo preporučuje se koristiti mjeru prokuhavanja vode.

Vodu za piće prije uporabe potrebno je pustiti da se istaloži te nakon toga bistri dio prokuhati.

NPKLM VODOVOD D.O.O.

KORČULA